



รายงานการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

๑. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

๑.๑ สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๗.๐๐ น.

| สถานีเตือนภัย | ปริมาณฝนตกสะสม สูงสุด | | ระดับสถานการณ์ การเตือนภัย |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | เวลาสะสม (ชม.) | ปริมาณฝน (มม.) | |
| บ้านหมากปรก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต | ๑๒ | ๖๙.๕ | ปกติ |
| บ้านเกาะจง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | ๒๔ | ๑๑๑.๐ | ปกติ |

๒. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

| หน่วยงาน | ข้อมูลที่รายงาน |
|------------------|--|
| กรมอุตุนิยมวิทยา | การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น.วันนี้ (๑๑ ม.ค. ๖๐) แจ้งว่า พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไประวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก |