



## รายงานการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนประจำวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

### ๑. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

๑.๑ สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๗.๐๐ น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสม สูงสุด		ระดับสถานการณ์ การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านชะวัด ตำบลชะวัด อำเภอภองหรา จังหวัดพัทลุง	๑๒	๑๐๐.๕	เฝ้าระวัง
บ้านชะวัด ตำบลชะวัด อำเภอภองหรา จังหวัดพัทลุง	๒๔	๑๐๐.๕	เฝ้าระวัง

### ๑.๒ การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning)

ลำดับ สถานี	รหัส สถานี	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	วันที่	เวลา	ปริมาณฝน ย้อนหลัง ๑๒ ชั่วโมง
๑	STN๑๐๒๓	บ้านชะวัด	ชะวัด	ภองหรา	พัทลุง	๑. เตือนภัยสีเขียว	๒๙ ธ.ค. ๖๐	๐๗.๒๑ น.	๑๐๐.๕ มม.
		บ้านต้นประตู่	ชะวัด	ภองหรา	พัทลุง				
		บ้านวังปริง	ชะวัด	ภองหรา	พัทลุง				
		บ้านหัวหรั่ง	ชะวัด	ภองหรา	พัทลุง				
		บ้านท่ายาง	ชะวัด	ภองหรา	พัทลุง				
		บ้านหูลู่	ชะวัด	ภองหรา	พัทลุง				
		บ้านสะพานแก้ว	ชะวัด	ภองหรา	พัทลุง				

### ๒. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น.วันนี้ (๒๙ ธ.ค. ๖๐) แจ้งว่า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็น และฝนที่เกิดขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเกษตรกรควรระวังความเสียหายจากผลผลิตทางการเกษตร ฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้เริ่มลดน้อยลง ยกเว้นบริเวณภาคเหนือที่ยังคงมีฝนต่อไปอีก สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักไว้ด้วย